

Fotodokumentation



Abbildung 1: Nördliche(r) Bestandsstützwand/Flügel; GRiGI Blickrichtung Süden/Treuchtlingen



Abbildung 2: Nördlicher Bestandsrahmen; GRiGI Blickrichtung Süden/Treuchtlingen



Abbildung 3: Überbau Überwerfungsbauwerk WIB mit Spargewölbe, Nordseite



Abbildung 4: Südlicher Bauwerksabschluss, Ostseite



Abbildung 5: EÜ Entengraben Ostseite, Blickrichtung Westen/ins KBW



Abbildung 6: Nördlich innerhalb des KBW, GRiGI Blickrichtung Süden/Treuchtlingen




Abbildung 7: Südliche(r) Bestandsstützwand/Flügel; GRiGI Blickrichtung Süden/Treuchtlingen



Abbildung 8: Südliche Bestandsstützwand, Südliche LSW, GRiGI Blickrichtung Norden/Nürnberg



Abbildung 9: Südliches Gelände, Blickrichtung Norden/Nürnberg



Abbildung 10: Südliche LSW am RiGi, Blickrichtung Süden/Treuchtlingen



Abbildung 11: Südöstlicher Bauwerksüberbau, RiGI Blickrichtung Norden/Nürnberg



Abbildung 12: Südlicher Bauwerksüberbau, RiGI Blickrichtung Norden/Nürnberg



Abbildung 13: Nördliche Widerlagerkonsole, RiGI Blickrichtung Norden/Nürnberg



Abbildung 14: Südliche(r) Bestandsstützwand/Flügel, RiGI Blickrichtung Süden/Treuchtlingen



Abbildung 15: EÜ Entengraben Westseite, Blickrichtung Osten/ins KBW



Abbildung 16: Zugang Nord, EÜ Kastnerbrücke



Abbildung 17: Zugang LSW Walter-Flex-Straße Ecke Altmühlweg, OLA Mast




Abbildung 18: Zugang LSW, Weiche, Blickrichtung Süden/Reichelsdorf Bahnhof