



© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten (Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)

© Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de

Bezugssystem: Gauß-Krüger
Lagestatus: 120, DHDN90 - (EPSG 31468)
Höhenstatus: 100, DHHN12 (NN) - (EPSG 7699)
Auszug enthält Daten aus dem Raumforschungssystem

Entwurfsbearbeitung:

Baader Konzept GmbH
Zum Schießwasen 7
91710 Gunzenhausen

Gunzenhausen, den 28.08.2019

Dr. Kunzmann

	Datum	Name
bearbeitet:	07 / 2019	Fn
gezeichnet:	07 / 2019	Web
geprüft:	07 / 2019	Ste

Staatliches Bauamt Ansbach

Würzburger Landstraße 22
91522 Ansbach

Tel.: 09819905-0, Fax: 09819905-1004, E-Mail: poststelle@stbaan.bayern.de

bearbeitet:		
gezeichnet:		
geprüft:	08 / 2019	Dommel
PSP Nr.:	B015.ABBA028.00	
Projekt:	B0013_OU Merkendorf-05FE	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
1	Wegfall Maßnahmen A8	09 / 2021	FeL / StW

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Ansbach

Straße / Abschn.-Nr. / Station: B13_1020_0,994 bis B13_1040_1,600

PROJEKT-Nr.: 09 039910 00

Unterlage: 9.2
Blatt-Nr.: 4 T

Maßnahmenplan

Maßstab: 1 : 1.000

B 13 Ansbach - Ingolstadt
Ortsumgehung Merkendorf
Bau-km 0+000 bis 2+570

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Ansbach

Schmidt, Ltd. Baudirektor
Ansbach, den 28.08.2019 / 05.11.2021

Baader Konzept
02.11.2021 GIS1 E:\ac\2020\09\0110_1\grdgutsch\211105_Ausgleichsmassnahmen_1000.mxd