

U3-Südwest, Bauabschnitt 2.2 Streckenabschnitt Großreuth - Gebersdorf

Historische Recherche zur Ermittlung von Altlasten / Altlastenverdachtsflächen und Altlastenerkundung

IUA2007102-11

Nürnberg, den 20.11.2008



Auftraggeber:

LGA Bautechnik GmbH

Grundbauinstitut Tillystraße 2 90431 Nürnberg

Projekt:

U3-Südwest, Bauabschnitt 2.2

Streckenabschnitt Großreuth - Gebersdorf

Auftrag:

Historische Recherche zur Ermittlung

von Altlasten / Altlastenverdachtsflächen

und Altlastenerkundung

Ihr Zeichen:

BBGT 0501733

Unser Zeichen:

IUA2007102-11

Sachverständiger:

Bernd Neubauer

Dipl.-Geologe

Telefon Nr.:

+49 (0) 911 6 55-55 42

+49 (0) 151 167 650 43

eMail:

bernd.neubauer@LGA.de

Nürnberg, den 20.11.2008



INHALTSVERZEICHNIS

| 1 | Vorgang | 1 |
|---|------------------------------|---|
| 2 | Kampfmittel | 1 |
| 3 | Beschaffenheit des Aushubs | 2 |
| 4 | Untersuchung von Grundwasser | 4 |

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage 1 Übersichtslageplan Maßstab: 1:25.000

Anlage 2 Detaillageplan Maßstab: 1:2.000

Anlage 3 Probenahmeprotokolle

Anlage 4 Prüfberichte

Anlage 5 Detaillageplan Sprengplatz Maßstab: 1:2.500



1 Vorgang

Das *Tiefbauamt* der *Stadt Nürnberg* führt Vorplanungen für eine Verlängerung der U-Bahntrasse der Linie U3 zwischen der geplanten Haltestelle Großreuth und der vorläufigen Endhaltestelle Gebersdorf (BA 2.2) im Südwesten von Nürnberg (siehe Übersichtslageplan, **Anlage 1**) durch.

Im Zuge der Vorplanungen waren Altlasten- und Kampfmittelrecherchen sowie Altlastenerkundungen durchzuführen. Die *LGA Bautechnik GmbH*, vertreten durch Herrn *Dr. Bayer*, beauftragte die *LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH* am 07.11.2007 mit der Durchführung einer Historischen Recherche zur Ermittlung von Altlasten, Altlastenverdachtsflächen und Risiken aus Kriegseinwirkungen sowie mit einer Altlastenerkundung entlang des projektierten Trassenbereichs. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind nachfolgend zusammengefasst.

2 Kampfmittel

Die stereoskopische Auswertung der Luftbilder vom 09.04.1945 (siehe Detaillageplan Anlage 2) zeigte für das westliche Ende des <u>Trassenabschnittes Kleinreuth - Gebersdorf</u> der U3-SW BA 2.2 vereinzelte Bombentrichter. Aufgrund der relativ geringen Tiefe der Trichter und deren Lage vorwiegend im Trassenbereich mit geschlossener Bauweise ergeben sich unseres Erachtens keine Auswirkungen für die Bautätigkeit. Im Bereich am geplanten <u>Bahnhof Gebersdorf</u> (offene Bauweise) sind im unmittelbaren Trassenbereich zwei Bombentrichter erkennbar. Auf den Luftbildern von 1945 kann man östlich des <u>Bahnhofs Gebersdorf</u> zwischen dem Bahngelände und dem heutigen Rhein-Main-Donau-Kanal einen ehemaligen Sprengplatz für alte Munition erkennen, an dessen nördlichem Rand die geplante U-Bahntrasse verläuft (Anlage 5). Der Sprengplatz wurde nach dem Krieg vermutlich mit unbekanntem Material verfüllt. Zwischenzeitlich ist in diesem Trassenbereich eine oberflächige Bebauung vorhanden, so dass für den U-Bahnbau eine geschlossene Bauweise durchgeführt werden wird. Informationen über die Auffüllungsmächtigkeiten und über eine Beseitigung von Blindgängern und Kampfmitteln (z. B. während früherer Baumaßnahmen) auf dem ehemaligen Sprengplatzgelände liegen nicht vor.

Mit dem Antreffen von Kampfmitteln und bodenfremden Bestandteilen muss im Bereich des ehemaligen Sprengplatzes gerechnet werden. Aussagen über die Verbreitung und Mächtigkeiten von Auffüllungen mit bodenfremden Bestandteilen können nicht gemacht werden.



Hierzu wären weitere Untersuchungen nötig. Vor der Baumaßnahme wird die Durchführung einer Kampfmittelsondierung empfohlen.

Im Bereich zwischen den geplanten Bahnhöfen Kleinreuth und Großreuth zeigen die Luftbilder von 1945 eine Häufung von Bombentrichtern im Einzugsbereich der Trasse. Unmittelbar auf der geplanten Trasse sind am <u>Bahnhof Kleinreuth</u> ein Bombentrichter sowie wenige hundert Meter weiter östlich mehrere einzelne Trichter zu erkennen.

Hinweise auf Blindgänger wurden entlang der geplanten Strecke des Bauabschnittes BA2.2 nicht gefunden. Informationen über Beseitigungen von Blindgängern liegen nicht vor. Die Bombentrichter wurden nach dem Krieg vermutlich mit unbekanntem Material verfüllt.

Mit dem Antreffen von Kampfmitteln und bodenfremden Bestandteilen muss beim Aushub in diesen Bereichen gerechnet werden.

3 Beschaffenheit des Aushubs

Im Rahmen der Vorerkundungen erfolgten im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2007 sechs Erkundungsbohrungen (B 405, B 505, B 605, B 705, B 805 und B 905) entlang des Trassenabschnitts Großreuth – Gebersdorf.

Im Hinblick auf eine offene Bauweise wurde lediglich in den Bereichen der Bohrungen B 705 (Bahnhof Kleinreuth) und B 905 (Bahnhof Gebersdorf) mit Aushubmaterial gerechnet, dass bei den Baumaßnahmen auf Grund möglicher Schadstoffbelastungen separiert werden müsste.

Aufgrund visueller Auffälligkeit einzelner Bodenhorizonte (Auffüllungsmaterial mit bodenfremden Bestandteilen) wählte der Sachverständige der *LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH (Herr Neubauer)* jeweils eine Bodenprobe aus den beiden Bohrungen aus. Die Probenahmen sind mit Protokollen (Anlagengruppe 3) dokumentiert. Die Proben wurden dem Labor SUN (Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg) überstellt und hinsichtlich der Schadstoffparameter Schwermetalle, Arsen, Mineralölkohlenwasserstoffe und PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) chemisch untersucht. Geruchlich waren alle Proben unauffällig.

In der Bohrung **B 705** konnte unterhalb des Oberbodens ein visuell auffälliger Horizont (Tiefenbereich: 0,10 – 0,40 m) in den bis etwa 1,0 m tief reichenden Auffüllungen angetroffen werden.

IUA2007102-11 vom 20.11.2008 Seite 2 von 5 Seiten



Die chemischen Untersuchungen an der Kornfraktion < 2 mm (Massenanteil: 88,2 %) der daraus gewonnenen Bodenprobe B705/B1 ergaben durchwegs unauffällige Schadstoffgehalte. Die jeweiligen Hilfswerte 1 nach LfW-Merkblatt 3.8/1 (= Geringfügigkeitsschwellen) wurden deutlich unterschritten. Lediglich beim Parameter PAK (5,9 mg/kg TS) wurde der Hilfswert 1 von 5,0 mg/kg TS geringfügig überschritten. Daraus ergibt sich prinzipiell ein hinreichender Verdacht auf eine Altlast oder schädlichen Bodenveränderung.

Bei den Einzelverbindungen des Summenparameters PAK, der in der Bodenprobe B705/B1 aufgrund vorhandener Asphaltreste geringfügig erhöht ist, handelt es sich um relativ wasserunlösliche Verbindungen mit einem geringen Dampfdruck. Die PAK-Komponenten sind im Boden sehr wenig mobil. Aufgrund der Stoffeigenschaften sowie der nur geringfügigen Hilfswert-1-Überschreitung am Ort der Probenahme und der hydrogeologischen Verhältnisse (feinsandiger Boden über tonigem Keuperzersatz) ist unseres Erachtens jedoch eine Gefährdung des Grundwassers (Ort der Beurteilung) unwahrscheinlich. Gefährdungen im Sinne der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) werden nicht erwartet.

Aufgrund des abweichenden Aufbereitungsverfahrens der Bodenprobe B705/B1 lässt sich eine abfallrechtliche Beurteilung nur bedingt durchführen. Die gemessenen Stoffkonzentrationen (erhöhter PAK-Gehalt) würden für dieses Material zu einer Einstufung in die LAGA-Kategorie Z 1.2 führen.

Im Zuge von Aushubmaßnahmen sollte das visuell auffällige Auffüllungsmaterial bei B 705 separat ausgehoben und verwertet werden, um eine Vermischung mit nicht kontaminierten Bodenpartien zu verhindern und somit unnötige Entsorgungskosten zu vermeiden.

In der Bohrung **B 905** konnte unterhalb einer 0,05 m mächtigen Asphaltdecke ein visuell auffälliger Horizont (Tiefenbereich: 0,05 – 0,80 m) in den bis etwa 4,7 m tief reichenden Auffüllungen angetroffen werden.

Die chemischen Untersuchungen an der Kornfraktion < 2 mm (Massenanteil: 93,9 %) der daraus gewonnenen Bodenprobe B905/B2-3 ergaben durchwegs unauffällige Schadstoffgehalte. Die jeweiligen Hilfswerte 1 nach LfW-Merkblatt 3.8/1 (= Geringfügigkeitsschwellen) wurden bei allen untersuchten Parametern deutlich unterschritten. Der hinreichender Verdacht auf eine Altlast oder schädlichen Bodenveränderung wurde nicht bestätigt.



Aufgrund des abweichenden Aufbereitungsverfahrens der Bodenprobe B905/B2-3 lässt sich eine abfallrechtliche Beurteilung nur bedingt durchführen. Die gemessenen Stoffkonzentrationen würden für dieses Material zu einer Einstufung in die LAGA-Kategorie Z 0 führen.

Generell wird für die Bereiche mit offener Bauweise eine regelmäßige Überwachung der Bodenaushubmaßnahmen ab Baubeginn durch einen altlastenerfahrenen Sachverständigen vor Ort empfohlen.

Alle Untersuchungsergebnisse, Untersuchungsmethoden und Nachweisgrenzen sind im Prüfbericht 20080056 (Anlage 4) tabellarisch zusammengestellt.

4 Untersuchung von Grundwasser

Grundwasser-Untersuchungen erfolgten im Februar/März 2008 im Rahmen von Kurzzeit-Pumpversuchen (etwa 5 Std.) an den Pegeln B 405 und B 705 sowie im Rahmen eines 24h-Pumpversuchs an B 605.

Der Sachverständige der LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH (*Herr Neubauer*) entnahm im Auftrag der LGA Bautechnik GmbH im Anschluss an die Pumpversuche (bei B 605 nach 30 Min., 8 Std. und 24 Std.) jeweils Grundwasserproben, die umgehend ins Untersuchungslabor SUN (Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg) gingen. Die Probenahmen sind mit Protokollen (Anlagengruppe 3) dokumentiert.

Für die Untersuchungen am Pegel **B 605** wurde das nachfolgende Untersuchungsprogramm aufgestellt, das Beurteilungen zur Betonagressivität, zu den Altlastenverdachtsflächen, zur Möglichkeit der Ableitung von Wasser aus Wasserhaltungsmaßnahmen (LfW-Merkblatt 4.5/15) sowie zu den Anforderungen an den Arbeitsschutz erlaubt:

- DIN 4030 (Betonagressivität)
- Metalle (Blei, Cadmium, Chrom, Chromat, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink, Zinn)
- Arsen
- Cyanide (gesamt)
- Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW)



- Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
- LHKW
- BTEX
- PCB
- Phenolindex

An den Pegeln **B 405 und B 705** waren lediglich die Parameter gemäß DIN 4030 zur Beurteilung der Betonagressivität relevant.

Die chemischen Untersuchungen ergaben für alle Grundwasserproben der Pegel B 405, B 605 und B 705 durchwegs unauffällige Stoffgehalte. Die Konzentrationen lagen unterhalb der Stufe 1-Werte nach LfW-Merkblatt 3.8/1 (= Geringfügigkeitsschwellenwerte) bzw. unterhalb den Nachweisgrenzen.

Die Grundwasserproben aller untersuchten Pegel B 405, B 605 und B 705 konnten als "nicht betonangreifend" eingestuft werden.

Alle Untersuchungsergebnisse, Untersuchungsmethoden und Nachweisgrenzen sind im Prüfbericht 20080252 (Anlage 4) tabellarisch zusammengestellt.

LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH

Thomas Struller

ppa.

Diplom Geologe BDG

Amtl. anerk. Sachverständiger nach §18 BBodSchG für das Sachgebiet historische Erkundung

Sachverständiger:

Bernd Neubauer Dipl.-Geologe

B. News -



Übersichtslageplan

Maßstab: 1:25.000


IUA2007102-11


Anlage: 1

Auftraggeber: LGA Bautechnik GmbH

Projekt: U3-Südwest, Bauabschnitt 2.2

Altlasten- / Kampfmittelrecherche und Altlastenerkundung







Probenahme - Protokoll Grundwasser

Anlage

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Projekt: U3-SW BA2, Grundwasser | untersuchung | | | | |
| Bezeichnung der Probenahmestelle | PB 450 | | | | |
| Art der Probe (Grund-/Sicker-/Oberflächenwasser) | G | | | | |
| Datum der Probenahme | 18.02.2008 | | | | |
| Uhrzeit der Probenahme | 13:00 | | | | |
| Art/Ausführung der Probenahmestelle (GwM, Brunnen, Schacht/Becken) | • | | | | |
| Ausbau der GwM (PVC, PE, Stahl) | • | | | | |
| Durchmesser (cm) / Abmessungen (bei GwM o. Schacht) / Becken | • | | | | |
| Ausbautiefe (m unter OK GwM o. Schacht) / Beckentiefe | 23,5 m | | | | |
| Höhe POK (m über NN) | • | | | | |
| Ruhewasserspiegel (m unter POK) | 4,14 m | | | | |
| Ruhewasserspiegel (m über NN) | * | | | | |
| Entnahmevorgang | | | _1 | | |
| Pumpen / Schöpfen | Р | | | | |
| Pumpenart (Saug-, UW-Pumpe)/ Schöpfgefäß (Metall, Kunststoff) | UW-Pumpe | | | | |
| Entnahmetiefe (m unter OK GwM / Schacht / Becken) | 18 m | | | | |
| Pumpdauer (min) | 300 min | | | | |
| Förderleistung zum Probenahmezeitpunkt (I/s) | 1,1 l/s | | | | |
| Abgepumpte (bzw. abgeschöpfte) Was- sermenge bis zur Probenahme (m³) | 19,8 m³ | | | | |
| Absenkung zum Probenahmezeitpunkt (m unter OK GwM) | 6,97 m | | | | |
| Beschreibung der Probe | | 100 | | 4 | |
| Art des Probebehälters (Glas / Kunststoff) | G | | | | |
| Art des Verschlusses (Glas / Kunststoff) | К | | | | |
| Probevolumen (I) | 2,251 | | | | |
| Probenvorbehandlung / Probenkonservierung | Stabilisiert | stabilisiert | stabilisiert | stabilisiert | stabilisiert |
| Fransport- und Lagerbedingungen: | ⊠ gekühlt | ⊠ dunkel | | | |
| Probenübergabe an Labor | ☐ LGA-CPR | CLG | ⊠ SUN am 1 | 18.02.2008 | |
| Probenehmer (Datum, Unterschrift): | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |



Probenahme - Protokoll Grundwasser

Anlage


| Projekt: U3-SW BA2, Grundwasseruntersuchung | | | | | | | |
|---|--|--------|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung (| der Probenahmestelle | PB 405 | | | | | |
| Messungen voi | Ort | | | | | | |
| Temperatur [°C] | nach 5 min Pumpdauer nach 10 min Pumpdauer | | | | | | |
| | nach 15 min Pumpdauer | | | | | | |
| | nach 20 min Pumpdauer nach 25 min Pumpdauer | | | | | | |
| -111Mant | bei der Probenahme | 10,8°C | | | | | |
| pH-Wert | nach 5 min Pumpdauer nach 10 min Pumpdauer | | | | | | |
| | nach 15 min Pumpdauer nach 20 min Pumpdauer | | | | | | |
| | nach 25 min Pumpdauer | 7,59 | | | | | |
| | bei der Probenahme | 773.0 | | | | | |
| Leitfähigkeit [µS/cm] | nach 5 min Pumpdauer nach 10 min Pumpdauer | | | | | | |
| | nach 15 min Pumpdauer nach 20 min Pumpdauer | | | | | | |
| | nach 25 min Pumpdauer bei der Probenahme | AO34 | | | | | |
| O2 [mg/l] | bei der Probenahme | 4,0 | | | | | |
| Absenkung [m] | nach 5 min Pumpdauer nach 10 min Pumpdauer | | | | | | |
| | nach 15 min Pumpdauer nach 20 min Pumpdauer | | | | | | |
| | nach 25 min Pumpdauer bei der Probenahme | 3,63 m | | | | | |
| Färbung | | hein | | | | | |
| Färbung Trübung / Bodensatz | | nem | | | | | |
| Geruch | | nein | | | | | |
| Auffälligkeiten | | nein | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Probenahme - Protokoll Grundwasser

Anlage

| Projekt: U3-SW BA2, Grundwasser | untorquobung | | | | |
|---|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Bezeichnung der Probenahmestelle | PB 650 | DD 050 | T | | |
| | PB 650 | PB 650 | PB 650 | | |
| Art der Probe (Grund-/Sicker-/Oberflächenwasser) | G | G | G | | |
| Datum der Probenahme | 03.03.2008 | 03.03.2008 | 04.03.2008 | | |
| Uhrzeit der Probenahme | 10:30 | 18:30 | 10:00 | | |
| Art/Ausführung der Probenahmestelle (GwM, Brunnen, Schacht/Becken) | a ≡ a | _ | - | | |
| Ausbau der GwM (PVC, PE, Stahl) | - | - | • | | |
| Durchmesser (cm) / Abmessungen (bei GwM o. Schacht) / Becken | - | - | | | |
| Ausbautiefe (m unter OK GwM o. Schacht) / Beckentiefe | 20,5 m | 20,5 m | 20,5 m | | |
| Höhe POK (m über NN) | - | - | | | |
| Ruhewasserspiegel (m unter POK) | 1,34 m | - | - | | |
| Ruhewasserspiegel (m über NN) | - | - | - | | |
| Entnahmevorgang | • | | | | |
| Pumpen / Schöpfen | Р | Р | Р | | T |
| Pumpenart (Saug-, UW-Pumpe)/ Schöpfgefäß (Metall, Kunststoff) | UW-Pumpe | UW-Pumpe | UW-Pumpe | | |
| Entnahmetiefe (m unter OK GwM / Schacht / Becken) | 19,5 m | 19,5 m | 19,5 m | | |
| Pumpdauer (min) | 30 min | 480 min | 1140 min | | |
| Förderleistung zum Probenahmezeitpunkt (I/s) | 0,5 l/s | 0,75 l/s | 0,75 l/s | | |
| Abgepumpte (bzw. abgeschöpfte) Wassermenge bis zur Probenahme (m³) | ~ 0,09 m³ | ~ 18,9 m³ | ~ 62,1 m³ | | |
| Absenkung zum Probenahmezeitpunkt (m unter OK GwM) | 5,40 m | 6,36 m | 6,50 m | | |
| Beschreibung der Probe | | | | | |
| Art des Probebehälters (Glas / Kunststoff) | G | G | G | | |
| Art des Verschlusses (Glas / Kunststoff) | К | К | К | | |
| Probevolumen (I) | 9,051 | 6,951 | 6,951 | | |
| Probenvorbehandlung / Probenkonservierung | Stabilisiert | stabilisiert | stabilisiert | stabilisiert | stabilisiert |
| Fransport- und Lagerbedingungen: | gekühlt | ⊠ dunkel | | L | |
| Probenübergabe an Labor | ☐ LGA-CPR | □ CLG | SUN am | 03./04.03.2008 | |
| Probenehmer (Datum, Unterschrift): 03./04.03.2008 | er- | | | | |



Probenahme - Protokoll Grundwasser

Anlage

| Projekt: U3-SW BA2, Grundwasseruntersuchung | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | g der Probenahmestelle | PB 605 | DD cor | | T | | | |
| - nemotical distriction (1) | | FB 003 | PB 605 | PB 605 | | | | |
| | Messungen vor Ort | | | | | | | |
| Temperatur [°C] | nach 5 min Pumpdauer | | | | | | | |
| 1 0 | nach 10 min Pumpdauer | | | | | | | |
| | nach 15 min Pumpdauer | | | | | | | |
| İ | nach 20 min Pumpdauer | | | | | | | |
| ľ | nach 25 min Pumpdauer | | | | | | | |
| | bei der Probenahme | 10,5 | 10,2 | 10,7 | | | | |
| pH-Wert | nach 5 min Pumpdauer | | | | | | | |
| | nach 10 min Pumpdauer | *************************************** | | | | | | |
| | nach 15 min Pumpdauer | | | | | | | |
| | nach 20 min Pumpdauer | *************************************** | | • | | | | |
| | nach 25 min Pumpdauer | | | *************************************** | | | | |
| | bei der Probenahme | 7,43 | 7,64 | 7,69 | *************************************** | | | |
| Leitfähigkeit | | | | | | | | |
| [µS/cm] | nach 5 min Pumpdauer | | | | | | | |
| [" | nach 10 min Pumpdauer | | •••••• | | | | | |
| | nach 15 min Pumpdauer | | *************************************** | | | | | |
| | nach 20 min Pumpdauer | | | | *************************************** | | | |
| | nach 25 min Pumpdauer | | 2577723 | | | | | |
| | bei der Probenahme | 798 | | 850 | | | | |
| O2 [mg/l] | bei der Probenahme | 3,0 | 2,1 | 1,9 | | | | |
| Absenkung | nach 5 min Pumpdauer | | | 1- | | | | |
| [m] | nach 10 min Pumpdauer | *************************************** | | | | | | |
| | nach 15 min Pumpdauer | | | | | | | |
| | nach 20 min Pumpdauer | *************************************** | | | | | | |
| | nach 25 min Pumpdauer | | *************************************** | | | | | |
| | bei der Probenahme | | *************************************** | | | | | |
| Färbung | - A STATE OF THE S | | 0 : | | | | | |
| | | Graunlice | leicht brankich | Liene | | | | |
| Trübung / Bode | ensatz | STATE | Selit | selve | | | | |
| Geruch | | | leicht | leilt | | | | |
| | | hein | uein | nein | | | | |
| Auffälligkeiten | | hein | hein | \ \ \ | | | | |
| | | | nem | nein | | | | |
| | | | | İ | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Probenahme - Protokoll Grundwasser

Anlage

| Projekt: U3-SW BA2, Grundwasseru | untersuchung | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bezeichnung der Probenahmestelle | PB 750 | | | | |
| Art der Probe (Grund-/Sicker-/Oberflächenwasser) | G | | | | |
| Datum der Probenahme | 28.02.2008 | | | | |
| Uhrzeit der Probenahme | 13:00 | | | | |
| Art/Ausführung der Probenahmestelle (GwM, Brunnen, Schacht/Becken) | - | | | | |
| Ausbau der GwM (PVC, PE, Stahl) | 112 | | | | |
| Durchmesser (cm) / Abmessungen (bei GwM o. Schacht) / Becken | - | | | | |
| Ausbautiefe (m unter OK GwM o. Schacht) / Beckentiefe | 11,65 m | | | | |
| Höhe POK (m über NN) | - | | | | |
| Ruhewasserspiegel (m unter POK) | 1,11 m | | | | |
| Ruhewasserspiegel (m über NN) | | | | | |
| Entnahmevorgang | | | | | |
| Pumpen / Schöpfen | Р | | | | |
| Pumpenart (Saug-, UW-Pumpe)/ Schöpfgefäß (Metall, Kunststoff) | UW-Pumpe | | | | |
| Entnahmetiefe (m unter OK GwM / Schacht / Becken) | 10,65 m | | | | |
| Pumpdauer (min) | 1140 min | | | | |
| Förderleistung zum Probenahmezeitpunkt (I/s) | 0,43 l/s | | | | |
| Abgepumpte (bzw. abgeschöpfte) Wassermenge bis zur Probenahme (m³) | 3.163 m³ | | | | |
| Absenkung zum Probenahmezeitpunkt (m unter OK GwM) | 6,76 m | | | | |
| Beschreibung der Probe | | | | | |
| Art des Probebehälters (Glas / Kunststoff) | G | | | | |
| Art des Verschlusses (Glas / Kunststoff) | К | | | | |
| Probevolumen (I) | 2,251 | | | | |
| Probenvorbehandlung <i>I</i> Probenkonservierung | ⊠ stabilisiert | stabilisiert | stabilisiert | stabilisiert | stabilisiert |
| Transport- und Lagerbedingungen: | ⊠ gekühlt | ⊠ dunkel | | | |
| Probenübergabe an Labor | ☐ LGA-CPR | ☐ CLG | SUN am 2 | 28.02.2008 | |
| Probenehmer (Datum, Unterschrift): 28.02.2008 | | | | | |
| | | | | | |



Probenahme - Protokoll Grundwasser

Anlage

| D 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 0141546 | 14.0 | | | | |
|---|-----------------------|---|---|---|---|---|
| Projekt: U3-SW BA2, Grundwasseruntersuchung | | | | | | |
| Bezeichnung | der Probenahmestelle | PB 705 | | | | |
| Messungen vo | or Ort | | | | | |
| Temperatur [°C] | nach 5 min Pumpdauer | | | | | |
| 1 | nach 10 min Pumpdauer | | | | | |
| | nach 15 min Pumpdauer | | | | | |
| | nach 20 min Pumpdauer | | | | | |
| | nach 25 min Pumpdauer | | | | | |
| | bei der Probenahme | 11,8 | | | | |
| pH-Wert | nach 5 min Pumpdauer | | | | | |
| | nach 10 min Pumpdauer | | | | | |
| | nach 15 min Pumpdauer | *************************************** | | *************************************** | | |
| | nach 20 min Pumpdauer | | | | | |
| | nach 25 min Pumpdauer | | | | | |
| | bei der Probenahme | 7,59 | | | | *************************************** |
| Leitfähigkeit | nach 5 min Pumpdauer | | | | | |
| [µS/cm] | nach 10 min Pumpdauer | | | | | |
| | nach 15 min Pumpdauer | | | *************************************** | *************************************** | ••••• |
| | nach 20 min Pumpdauer | | | | | *************************************** |
| | nach 25 min Pumpdauer | | *************************************** | | | 200000000000000000000000000000000000000 |
| | bei der Probenahme | 863 | *************************************** | | | |
| O2 [mg/l] | bei der Probenahme | | | ******************************* | | •••••• |
| 50. S | bei dei Probenanme | 3,9 | | | | |
| Absenkung | nach 5 min Pumpdauer | | *************************************** | | | |
| [m] | nach 10 min Pumpdauer | | *************************************** | | | |
| | nach 15 min Pumpdauer | | | | | |
| | nach 20 min Pumpdauer | | | | | |
| | nach 25 min Pumpdauer | | | | | |
| | bei der Probenahme | | | | | |
| Färbung | | nein | | | | |
| Trübung / Bode | nsatz | sels leich | | | | |
| | | (Feinsmed) | | | | |
| Geruch | | uein | | | | |
| Auffälligkeiten | | uein | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Prüfbericht Nr.: 20080056

Auftraggeber: T/U, Tiefbauamt/U-Bahnbau, Karl-Bröger-Straße 9, 90459 Nürnberg

Anlass der Untersuchung: BBGT 0501733 IUA 2007102-11, Einzelauftrag nach Kundenvorgabe

Prüfbeginn:

Probeneingang: 15.01.2008 Prüfende: 25.01.2008

15.01.2008

Probenahmeart: Probenübergabe von Extern

Die Probe wurde vor der Analyse bei max. 40°C im Trockenschrank getrocknet.

Die Untersuchung erfolgte nach Maßgabe des Auftraggebers aus dem abgesiebten Feinanteil <2mm.

| Probe Nr. | 08-01239 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------|------|------------------|------------------------------|--|--|
| Probenbezeichnung | B705/B1 (0,10-0,40m) | | | | | | |
| Parameter | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1 | Prüfverfahren | | |
| Trockenrückstand | % | 95,3 | 0,05 | | DIN ISO 11465 | | |
| Massenanteil > 2 mm | % | 11,8 | | | DIN ISO 11464; DIN ISO 14507 | | |
| Massenanteil < 2 mm | % | 88,2 | | | DIN ISO 11464; DIN ISO 14507 | | |
| Kohlenwasserstoffe (Feststoff) | mg/kg TM | <30 | 30 | | DIN ISO 16703 | | |
| Naphthalin (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Acenaphthylen (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Acenaphthen (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Fluoren (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Phenanthren (Feststoff) | mg/kg TM | 0,28 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Anthracen (Feststoff) | mg/kg TM | 0,07 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Fluoranthen (Feststoff) | mg/kg TM | 1,3 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Pyren (Feststoff) | mg/kg TM | 0,92 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Benzo(a)anthracen (Feststoff) | mg/kg TM | 0,55 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Chrysen (Feststoff) | mg/kg TM | 0,65 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Benzo(b)fluoranthen (Feststoff) | mg/kg TM | 0,76 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Benzo(k)fluoranthen (Feststoff) | mg/kg TM | 0,28 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Benzo(a)pyren (Feststoff) | mg/kg TM | 0,36 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren (Feststoff) | mg/kg TM | 0,40 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Dibenzo(ah)anthracen (Feststoff) | mg/kg TM | <0,10 | 0,10 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Benzo(ghi)perylen (Feststoff) | mg/kg TM | 0,32 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Summe PAK (Feststoff) | mg/kg TM | 5,9 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | |
| Arsen (Feststoff) | mg/kg TM | <3,5 | 3,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Blei (Feststoff) | mg/kg TM | 70 | 3,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Cadmium (Feststoff) | mg/kg TM | <0,67 | 0,67 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |




Prüfbericht Nr.: 20080056

Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH •

Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung 2001 Untersuchungsstelle gemäß §18 BBodSchG Zertifiziert nach AQS Bayern (AQS 05/068/99)

Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV




| Probe Nr. | 08-01239 | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------|-------|-------------------|---|--|--|
| Probenbezeichnung | B705/B1 (0,10-0,40m) | | | | | | |
| Parameter | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1) | Prüfverfahren | | |
| Chrom (Feststoff) | mg/kg TM | 7,8 | 2.5 | | DIN EN IOO 44005 F00 | | |
| Kupfer (Feststoff) | mg/kg TM | 26 | 3,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Nickel (Feststoff) | mg/kg TM | 4,8 | 3,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Quecksilber (Feststoff) | mg/kg TM | 0,41 | 0,013 | | DIN EN 1483-E12 | | |
| Thallium (Feststoff) *) | mg/kg TM | <0,5 | 0,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Zink (Feststoff) | mg/kg TM | 46 | 3,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |

kein Grenzwertvergleich

In die Summenbildung gehen nur quantitativ erfassbare Messwerte ein; d.h. Werte unterhalb der Bestimmungsgrenze werden nicht aufsummiert.

^{*)} Vergabe an Auftragslabor.



Prüfbericht Nr.: 20080056

Auftraggeber: T/U, Tiefbauamt/U-Bahnbau, Karl-Bröger-Straße 9, 90459 Nürnberg

Anlass der Untersuchung: BBGT 0501733 IUA 2007102-11, Einzelauftrag nach Kundenvorgabe

Prüfbeginn: 15.01.2008

Probeneingang: 15.01.2008 Prüfende: 25.01.2008

Probenahmeart: Probenübergabe von Extern

Die beiden Proben B905/B2 und B905/B3 wurden nach der Vorgabe des Auftraggebers vereinigt und als

Mischprobe B905/B2-3 untersucht.

Die Probe wurde vor der Analyse bei max. 40°C im Trockenschrank getrocknet.

Die Untersuchung erfolgte nach Maßgabe des Auftraggebers aus dem abgesiebten Feinanteil <2mm.

| Probe Nr. | 08-01238 | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------|------|-------------------|------------------------------|--|--|--|
| Probenbezeichnung | B905/B2-3 (0,05-0,80m) | | | | | | | |
| Parameter | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1) | Prüfverfahren | | | |
| Trockenrückstand | % | 98,8 | 0,05 | | DIN ISO 11465 | | | |
| Massenanteil > 2 mm | % | 6,1 | | | DIN ISO 11464; DIN ISO 14507 | | | |
| Massenanteil < 2 mm | % | 93,9 | | | DIN ISO 11464; DIN ISO 14507 | | | |
| Kohlenwasserstoffe (Feststoff) | mg/kg TM | <30 | 30 | | DIN ISO 16703 | | | |
| Naphthalin (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Acenaphthylen (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Acenaphthen (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Fluoren (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Phenanthren (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Anthracen (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Fluoranthen (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Pyren (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Benzo(a)anthracen (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Chrysen (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Benzo(b)fluoranthen (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Benzo(k)fluoranthen (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Benzo(a)pyren (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Dibenzo(ah)anthracen (Feststoff) | mg/kg TM | <0,10 | 0,10 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Benzo(ghi)perylen (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Summe PAK (Feststoff) | mg/kg TM | <0,05 | 0,05 | | LUA NRW Merkblatt 1 | | | |
| Arsen (Feststoff) | mg/kg TM | 5,9 | 3,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | | |




Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH •

Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV

Adolf-Braun-Straße 13 90429 Nürnberg

Tel.: 0911-231-7101



| Probe Nr. | | 08-01238 | | | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-------|-------------------|----------------------|--|--|--|
| Probenbezeichnung | | B905/B2-3 (0,05-0,80m) | | | | | | |
| Parameter | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1) | Prüfverfahren | | | |
| Arsen (Feststoff) | mg/kg TM | 5,9 | 3,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | | |
| Blei (Feststoff) | mg/kg TM | 4,8 | 3,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | | |
| Cadmium (Feststoff) | mg/kg TM | <0,67 | 0,67 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | | |
| Chrom (Feststoff) | mg/kg TM | 4,2 | 3,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | | |
| Kupfer (Feststoff) | mg/kg TM | <3,5 | 3,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | | |
| Nickel (Feststoff) | mg/kg TM | 4,9 | 3,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | | |
| Quecksilber (Feststoff) | mg/kg TM | 0,015 | 0,013 | | DIN EN 1483-E12 | | | |
| Thallium (Feststoff) *) | mg/kg TM | <0,5 | 0,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | | |
| Zink (Feststoff) | mg/kg TM | 13 | 3,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | | |

¹⁾ kein Grenzwertvergleich

In die Summenbildung gehen nur quantitativ erfassbare Messwerte ein; d.h. Werte unterhalb der Bestimmungsgrenze werden nicht aufsummiert.

Nürnberg, 26.03.2008 Abfall-, Boden- und Altlastenuntersuchungen i.A.

Christof Gropp


Dieser Prüfbericht darf in Auszügen nur mit schriftlicher Genehmigung veröffentlicht werden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die oben benannten Prüfgegenstände. Akkreditierte Prüfverfahren sind in der Urkunde benannt.



Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV

^{*)} Vergabe an Auftragslabor.

Probeneingang:



Prüfbericht Nr.: 20080252

Auftraggeber: T/U, Karl-Bröger-Straße 9, 90459 Nürnberg

Anlass der Untersuchung: Grundwasseruntersuchungen: U3-SW BA2; AZ BBGT 0501733 IUA 2007102-11,

Einzelauftrag nach Kundenvorgabe

Prüfbeginn:

r raibegiiii.

Prüfende:

19.02.2008 17.03.2008

Probenahmeart: Probenübergabe von Extern

18.02.2008

Die Auswahl der Analysenparameter erfolgte durch den Auftraggeber.

| Probe Nr. | 08-04119 | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|-------------------|---|--|--|--|
| Probenbezeichnung | | U3 SW BA 2: PB 405 | | | | | | |
| Parameter | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1) | Prüfverfahren | | | |
| Klarheit | | ja | | | | | | |
| Färbung sensorisch | | farblos | | | noch keine SAW vorhanden DIN EN ISO 7887-C1 | | | |
| Geruch vor dem Ansäuern | | ohne | | | DEV-B1/2 | | | |
| Geruch nach dem Ansäuern | | ohne | | | DEV-B1/2 | | | |
| pH-Wert | | 7,5 | 1,0 | | DIN 38404-5-C5 | | | |
| Permanganat-Index | mg/LO ₂ | 0,98 | 0,50 | | DIN EN ISO 8467-H5 | | | |
| Gesamthärte | mg/L CaO | 308 | | | DIN 38406-3-E3 | | | |
| Nichtkarbonathärte berechnet | mg/L CaO | 108 | | | DGRU003 | | | |
| Kalk | mg/L CaO | 167 | | | DIN 38406-3-E3 | | | |
| Magnesium berechnet | mg/L | 61 | | | DIN 38406-3-E3 | | | |
| Ammonium | mg/LNH ₄ ⁺ | <3,0 | 0,020 | | LCK 304 Hach Lange | | | |
| Sulfat | mg/LSO ₄ ²⁻ | 74,9 | 0,500 | | DIN EN ISO 10304-2-D20 | | | |
| Chlorid | mg/L CI- | 22,1 | 0,500 | | DIN EN ISO 10304-2-D20 | | | |
| Sulfid qualitativ | mg/L S | nicht nachweisbar | | | DIN 38405-26-D26 | | | |
| CO2 gebunden | mg/LCO ₂ | 79 | | | DIN 38404-10-C10 | | | |
| CO2 kalklösend | mg/LCO ₂ | <0,1 | 0,1 | | DIN 38404-10-C10 | | | |
| Karbonathärte | mg/L CaO | 200 | | | DIN 38409-7-H7 | | | |

kein Grenzwertvergleich

Beurteilung:

Angriffsgrad nach DIN 4030 Teil 1 Tab. 4 von Juni 1991: nicht angreifend



Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch
die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH
Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV
•

Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung 2001 Untersuchungsstelle gemäß §18 BBodSchG Zertifiziert nach AQS Bayern (AQS 05/068/99)

Prüfbericht Nr.: 20080252

26.03.2008 11:52



Prüfbericht Nr.: 20080252

Auftraggeber: T/U, Karl-Bröger-Straße 9, 90459 Nürnberg

Anlass der Untersuchung: Grundwasseruntersuchungen: U3-SW BA2; AZ BBGT 0501733 IUA 2007102-11,

Einzelauftrag nach Kundenvorgabe

Prüfbeginn: 2

28.02.2008

Probeneingang: 28.02.2008

Prüfende:

17.03.2008

Probenahmeart: Probenübergabe von Extern

Die Auswahl der Analysenparameter erfolgte durch den Auftraggeber.

| Probe Nr. | | 08-04121 | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|-------------------|--------------------------|--|--|
| Probenbezeichnung | | U3 SW BA 2: PB 705 | | | | | |
| Parameter | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1) | Prüfverfahren | | |
| | | | | | | | |
| Klarheit | | ja | | | noch keine SAW vorhanden | | |
| Färbung sensorisch | | farblos | | | DIN EN ISO 7887-C1 | | |
| Geruch vor dem Ansäuern | | ohne | | | DEV-B1/2 | | |
| Geruch nach dem Ansäuern | | ohne | | | DEV-B1/2 | | |
| pH-Wert | | 7,4 | 1,0 | | DIN 38404-5-C5 | | |
| Permanganat-Index | mg/LO ₂ | 1,1 | 0,50 | | DIN EN ISO 8467-H5 | | |
| Gesamthärte | mg/L CaO | 263 | | | DIN 38406-3-E3 | | |
| Nichtkarbonathärte berechnet | mg/L CaO | 112 | | | DGRU003 | | |
| Kalk | mg/L CaO | 134 | | | DIN 38406-3-E3 | | |
| Magnesium berechnet | mg/L | 56 | | | DIN 38406-3-E3 | | |
| Ammonium | mg/LNH ₄ ⁺ | <3,0 | 0,020 | | LCK 304 Hach Lange | | |
| Sulfat | mg/LSO ₄ ²⁻ | 77,7 | 0,500 | | DIN EN ISO 10304-2-D20 | | |
| Chlorid | mg/L CI- | 37,0 | 0,500 | | DIN EN ISO 10304-2-D20 | | |
| Sulfid qualitativ | mg/L S | nicht nachweisbar | | | DIN 38405-26-D26 | | |
| CO2 gebunden | mg/LCO ₂ | 119 | | | DIN 38404-10-C10 | | |
| CO2 kalklösend | mg/LCO ₂ | <0,1 | 0,1 | | DIN 38404-10-C10 | | |
| Karbonathärte | mg/L CaO | 151 | | | DIN 38409-7-H7 | | |

¹⁾ kein Grenzwertvergleich

Beurteilung:

Angriffsgrad nach DIN 4030 Teil 1 Tab. 4 von Juni 1991: nicht angreifend





Prüfbericht Nr.: 20080252

Auftraggeber: T/U, Karl-Bröger-Straße 9, 90459 Nürnberg

Anlass der Untersuchung: Grundwasseruntersuchungen: U3-SW BA2; AZ BBGT 0501733 IUA 2007102-11,

Einzelauftrag nach Kundenvorgabe

Prüfbeginn:

03.03.2008

Probeneingang:

03.03.2008

Prüfende:

17.03.2008

Probenahmeart: Probenübergabe von Extern

Die Auswahl der Analysenparameter erfolgte durch den Auftraggeber.

| Probe Nr. | 08-04120 | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------|--|--|
| Probenbezeichnung | U3 SW BA 2: PB 605; nach 30 min | | | | | | |
| Parameter | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1) | Prüfverfahren | | |
| Klarheit | | ja | | | noch keine SAW vorhanden | | |
| Färbung sensorisch | | farblos | | | DIN EN ISO 7887-C1 | | |
| Geruch vor dem Ansäuern | | ohne | | | DEV-B1/2 | | |
| Geruch nach dem Ansäuern | | ohne | | | DEV-B1/2 | | |
| pH-Wert | | 7,4 | 1,0 | | DIN 38404-5-C5 | | |
| Permanganat-Index | mg/LO ₂ | 1,8 | 0,50 | | DIN EN ISO 8467-H5 | | |
| Gesamthärte | mg/L CaO | 258 | | | DIN 38406-3-E3 | | |
| Nichtkarbonathärte berechnet | mg/L CaO | 70,0 | | | DGRU003 | | |
| Kalk | mg/L CaO | 134 | | | DIN 38406-3-E3 | | |
| Magnesium berechnet | mg/L | 53,7 | | | DIN 38406-3-E3 | | |
| Ammonium | mg/LNH ₄ ⁺ | <3,0 | 0,020 | | LCK 304 Hach Lange | | |
| Sulfat | mg/LSO ₄ ²⁻ | 32,6 | 0,500 | | DIN EN ISO 10304-2-D20 | | |
| Chlorid | mg/L CI- | 11,1 | 0,500 | | DIN EN ISO 10304-2-D20 | | |
| Sulfid qualitativ | mg/L S | nicht nachweisbar | | | DIN 38405-26-D26 | | |
| CO2 gebunden | mg/LCO ₂ | 147 | | | DIN 38404-10-C10 | | |
| CO2 kalklösend | mg/LCO ₂ | <0,1 | 0,1 | | DIN 38404-10-C10 | | |
| Karbonathärte | mg/L CaO | 188 | | | DIN 38409-7-H7 | | |
| Arsen | mg/L | 0,0035 | 0,0010 | | DIN 38405-35-D35 | | |
| Cadmium | mg/L | <0,001 | 0,001 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Chrom | mg/L | 0,021 | 0,005 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Chrom VI | mg/L | <0,03 | 0,03 | | DIN 38405-24-D24 | | |
| Chromat | mg/L | <0,06 | 0,06 | | DIN 38405-24-D24 | | |
| Kupfer | mg/L | 0,028 | 0,005 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Nickel | mg/L | 0,015 | 0,005 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Blei | mg/L | 0,016 | 0,005 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Zink | mg/L | 0,07 | 0,05 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |



- Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV •
- Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung 2001
- Untersuchungsstelle gemäß §18 BBodSchG Zertifiziert nach AQS Bayern (AQS 05/068/99)



| Probe Nr. | | 08-04120 | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|-------|-------------------|-----------------------|--|--|--|
| Probenbezeichnung Parameter | U3 SW BA 2: PB 605; nach 30 min | | | | | | | |
| | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1) | Prüfverfahren | | | |
| Vanadium | mg/L | <0,5 | 0,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | | |
| Zinn | mg/L | <0,25 | 0,25 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | | |
| Quecksilber | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN 1483-E12 | | | |
| Cyanid gesamt | mg/L | <0,01 | 0,01 | | DIN 38405-13-D13 | | | |
| Phenolindex | mg/L | <0,01 | 0,01 | | DIN 38409-16-H16 | | | |
| Kohlenwasserstoff-Index | mg/L | <0,040 | 0,040 | | DIN EN ISO 9377-2-H53 | | | |
| Benzol | µg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | | |
| Toluol | µg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | | |
| Ethylbenzol | µg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | | |
| p-Xylol | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | | |
| m-Xylol | µg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | | |
| i-Propylbenzol | µg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | | |
| o-Xylol | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | | |
| n-Propylbenzol | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | | |
| Summe BTEX | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | | |
| PCB 18 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 17 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 16 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 31 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 28 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 33 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 22 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 52 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 44 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 70 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 66 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 56 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 101 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 110 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 77 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 149 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 118 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 153 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |
| PCB 105 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | | |



- Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV •



| Probe Nr. | 08-04120 | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------|-------------------|----------------------|--|
| Probenbezeichnung | U3 SW BA 2: PB 605; nach 30 min | | | | | |
| Parameter | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1) | Prüfverfahren | |
| PCB 138 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | |
| PCB 180 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | |
| PCB 170 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | |
| Summe PCB | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | |
| Naphthalin | μg/L | 0,019 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Acenaphthen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Fluoren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Phenanthren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Anthracen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Fluoranthen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Pyren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Benzo(a)anthracen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Chrysen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Benzo(b)fluoranthen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Benzo(k)fluoranthen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Benzo(a)pyren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Dibenzo(ah)anthracen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Benzo(ghi)perylen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Summe PAK 14 PAK (ohne Naphtalin) | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Trichlorfluormethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| 1,1,2-Trichlortrifluorethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| Dichlormethan | μg/L | <1,0 | 1,0 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| Cis-1,2-Dichlorethen | μg/L | <2,5 | 2,5 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| Trichlormethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| 1,1,1-Trichlorethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| Tetrachlormethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| 1,2-Dichlorethan | μg/L | <1,0 | 1,0 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| Trichlorethen | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| Tetrachlorethen | μg/L | < <mark>0</mark> ,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| Summe LHKW | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |

kein Grenzwertvergleich 1)

In die Summenbildung gehen nur quantitativ erfassbare Messwerte ein; d.h. Werte unterhalb der Bestimmungsgrenze werden nicht aufsummiert.



- Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV •
- Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung 2001 Untersuchungsstelle gemäß §18 BBodSchG Zertifiziert nach AQS Bayern (AQS 05/068/99)

Kopie

Adolf-Braun-Straße 13 90429 Nürnberg Tel.: 0911-231-7101


Umweltanalytik Nürnberg

Beurteilung:

Angriffsgrad nach DIN 4030 Teil 1 Tab. 4 von Juni 1991: nicht angreifend



Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH • Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV •



Prüfbericht Nr.: 20080252

Auftraggeber: T/U, Karl-Bröger-Straße 9, 90459 Nürnberg

Anlass der Untersuchung: Grundwasseruntersuchungen: U3-SW BA2; AZ BBGT 0501733 IUA 2007102-11,

Einzelauftrag nach Kundenvorgabe

Prüfbeginn:

04.03.2008

Probeneingang:

04.03.2008

Prüfende:

17.03.2008

Probenahmeart: Probenübergabe von Extern

Die Auswahl der Analysenparameter erfolgte durch den Auftraggeber.

| Probe Nr. | 08-04741 | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------|--|--|
| Probenbezeichnung | U3 SW BA 2: PB 605; nach 8 Std. | | | | | | |
| Parameter | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1) | Prüfverfahren | | |
| Klarheit | | ja | | | noch keine SAW vorhanden | | |
| Färbung sensorisch | | farblos | | | DIN EN ISO 7887-C1 | | |
| Geruch vor dem Ansäuern | | ohne | | | DEV-B1/2 | | |
| Geruch nach dem Ansäuern | | ohne | | | DEV-B1/2 | | |
| pH-Wert | | 7,6 | 1,0 | | DIN 38404-5-C5 | | |
| Permanganat-Index | mg/LO ₂ | 1,5 | 0,50 | | DIN EN ISO 8467-H5 | | |
| Gesamthärte | mg/L CaO | 267 | | | DIN 38406-3-E3 | | |
| Nichtkarbonathärte berechnet | mg/L CaO | 110 | | | DGRU003 | | |
| Kalk | mg/L CaO | 97 | | | DIN 38406-3-E3 | | |
| Magnesium berechnet | mg/L | 73,6 | | | DIN 38406-3-E3 | | |
| Ammonium | mg/LNH ₄ + | <3,0 | 0,020 | | LCK 304 Hach Lange | | |
| Sulfat | mg/LSO ₄ 2- | 80,4 | 0,500 | | DIN EN ISO 10304-2-D20 | | |
| Chlorid | mg/L CI- | 31,8 | 0,500 | | DIN EN ISO 10304-2-D20 | | |
| Sulfid qualitativ | mg/L S | nicht nachweisbar | | | DIN 38405-26-D26 | | |
| CO2 gebunden | mg/LCO ₂ | 123 | | | DIN 38404-10-C10 | | |
| CO2 kalklösend | mg/LCO ₂ | <0,1 | 0,1 | | DIN 38404-10-C10 | | |
| Karbonathärte | mg/L CaO | 157 | | | DIN 38409-7-H7 | | |
| Arsen | mg/L | 0,0019 | 0,0010 | | DIN 38405-35-D35 | | |
| Cadmium | mg/L | <0,001 | 0,001 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Chrom | mg/L | 0,010 | 0,005 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Chrom VI | mg/L | <0,03 | 0,03 | | DIN 38405-24-D24 | | |
| Chromat | mg/L | <0,06 | 0,06 | | DIN 38405-24-D24 | | |
| Kupfer | mg/L | 0,012 | 0,005 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Nickel | mg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Blei | mg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Zink | mg/L | <0,05 | 0,05 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |



Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch

die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH
Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV
•

Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung 2001 Untersuchungsstelle gemäß §18 BBodSchG Zertifiziert nach AQS Bayern (AQS 05/068/99)

Prüfbericht Nr.: 20080252

26.03.2008 11:52



| Probe Nr. | 08-04741 | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|-------|-------------------|----------------------|--|--|
| Probenbezeichnung Parameter | U3 SW BA 2: PB 605; nach 8 Std. | | | | | | |
| | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1) | Prüfverfahren | | |
| Vanadium | mg/L | <0,5 | 0,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Zinn | mg/L | <0,25 | 0,25 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Quecksilber | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN 1483-E12 | | |
| Cyanid gesamt | mg/L | <0,01 | 0,01 | | DIN 38405-13-D13 | | |
| Phenolindex | mg/L | <0,01 | 0,01 | | DIN 38409-16-H16 | | |
| Benzol | µg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| Toluol | µg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| Ethylbenzol | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| p-Xylol | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| m-Xylol | µg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| i-Propylbenzol | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| o-Xylol | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| n-Propylbenzol | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| Summe BTEX | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| PCB 18 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 17 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 16 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 31 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 28 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 33 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 22 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 52 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 44 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 70 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 66 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 56 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 101 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 110 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 77 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 149 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 118 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 153 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 105 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 138 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |



- Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV •
- Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung 2001 Untersuchungsstelle gemäß §18 BBodSchG Zertifiziert nach AQS Bayern (AQS 05/068/99)



| Probe Nr. | 08-04741 | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-------|-------------------|----------------------|--|--|
| Probenbezeichnung | U3 SW BA 2: PB 605; nach 8 Std. | | | | | | |
| Parameter | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1) | Prüfverfahren | | |
| PCB 180 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 170 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| Summe PCB | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| Naphthalin | μg/L | 0,018 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Acenaphthen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Fluoren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Phenanthren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Anthracen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Fluoranthen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Pyren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Benzo(a)anthracen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Chrysen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Benzo(b)fluoranthen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Benzo(k)fluoranthen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Benzo(a)pyren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Dibenzo(ah)anthracen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Benzo(ghi)perylen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Summe PAK 14 PAK (ohne Naphtalin) | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | | |
| Trichlorfluormethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | | |
| 1,1,2-Trichlortrifluorethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | | |
| Dichlormethan | μg/L | <1,0 | 1,0 | | DIN EN ISO 10301-F4 | | |
| Cis-1,2-Dichlorethen | μg/L | <2,5 | 2,5 | | DIN EN ISO 10301-F4 | | |
| Trichlormethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | | |
| 1,1,1-Trichlorethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | | |
| Tetrachlormethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | | |
| 1,2-Dichlorethan | μg/L | <1,0 | 1,0 | | DIN EN ISO 10301-F4 | | |
| Trichlorethen | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | | |
| Tetrachlorethen | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | | |
| Summe LHKW | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | | |

1) kein Grenzwertvergleich

In die Summenbildung gehen nur quantitativ erfassbare Messwerte ein; d.h. Werte unterhalb der Bestimmungsgrenze werden nicht aufsummiert.


Beurteilung:



Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH • Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV •

Kopie


Adolf-Braun-Straße 13 90429 Nürnberg Tel.: 0911-231-7101



Angriffsgrad nach DIN 4030 Teil 1 Tab. 4 von Juni 1991: nicht angreifend



Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch
die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH
Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV
•



Prüfbericht Nr.: 20080252

Auftraggeber: T/U, Karl-Bröger-Straße 9, 90459 Nürnberg

Anlass der Untersuchung: Grundwasseruntersuchungen: U3-SW BA2; AZ BBGT 0501733 IUA 2007102-11,

Einzelauftrag nach Kundenvorgabe

Prüfbeginn:

04.03.2008

Probeneingang:

04.03.2008

Prüfende:

17.03.2008

Probenahmeart: Probenübergabe von Extern

Die Auswahl der Analysenparameter erfolgte durch den Auftraggeber.


| Probe Nr. | 08-04742 | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------|--|--|
| Probenbezeichnung | U3 SW BA 2: PB 605; nach 24 Std. | | | | | | |
| Parameter | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1) | Prüfverfahren | | |
| Klarheit | | ja | | | noch keine SAW vorhanden | | |
| Färbung sensorisch | | farblos | | | DIN EN ISO 7887-C1 | | |
| Geruch vor dem Ansäuern | | ohne | | | DEV-B1/2 | | |
| Geruch nach dem Ansäuern | | ohne | | | DEV-B1/2 | | |
| pH-Wert | | 7,6 | 1,0 | | DIN 38404-5-C5 | | |
| Permanganat-Index | mg/LO ₂ | 1,4 | 0,50 | | DIN EN ISO 8467-H5 | | |
| Gesamthärte | mg/L CaO | 266 | | | DIN 38406-3-E3 | | |
| Nichtkarbonathärte berechnet | mg/L CaO | 114 | | | DGRU003 | | |
| Kalk | mg/L CaO | 98 | | | DIN 38406-3-E3 | | |
| Magnesium berechnet | mg/L | 72,7 | | | DIN 38406-3-E3 | | |
| Ammonium | mg/LNH ₄ ⁺ | <3,0 | 0,020 | | LCK 304 Hach Lange | | |
| Sulfat | mg/LSO ₄ 2- | 83,9 | 0,500 | | DIN EN ISO 10304-2-D20 | | |
| Chlorid | mg/L CI- | 34,2 | 0,500 | | DIN EN ISO 10304-2-D20 | | |
| Sulfid qualitativ | mg/L S | nicht nachweisbar | | | DIN 38405-26-D26 | | |
| CO2 gebunden | mg/LCO ₂ | 120 | | | DIN 38404-10-C10 | | |
| CO2 kalklösend | mg/LCO ₂ | <0,1 | 0,1 | | DIN 38404-10-C10 | | |
| Karbonathärte | mg/L CaO | 152 | | | DIN 38409-7-H7 | | |
| Arsen | mg/L | 0,0013 | 0,0010 | | DIN 38405-35-D35 | | |
| Cadmium | mg/L | <0,001 | 0,001 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Chrom | mg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Chrom VI | mg/L | <0,03 | 0,03 | | DIN 38405-24-D24 | | |
| Chromat | mg/L | <0,06 | 0,06 | | DIN 38405-24-D24 | | |
| Kupfer | mg/L | 0,009 | 0,005 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Nickel | mg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Blei | mg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Zink | mg/L | <0,05 | 0,05 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |



Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH • Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV •

Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung 2001

Untersuchungsstelle gemäß §18 BBodSchG Zertifiziert nach AQS Bayern (AQS 05/068/99)



| Probe Nr. | 08-04742 | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|-------|-------------------|----------------------|--|--|
| Probenbezeichnung Parameter | U3 SW BA 2: PB 605; nach 24 Std. | | | | | | |
| | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1) | Prüfverfahren | | |
| Vanadium | mg/L | <0,5 | 0,5 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Zinn | mg/L | <0,25 | 0,25 | | DIN EN ISO 11885-E22 | | |
| Quecksilber | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN 1483-E12 | | |
| Cyanid gesamt | mg/L | <0,01 | 0,01 | | DIN 38405-13-D13 | | |
| Phenolindex | mg/L | <0,01 | 0,01 | | DIN 38409-16-H16 | | |
| Benzol | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| Toluol | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| Ethylbenzol | µg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| p-Xylol | µg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| m-Xylol | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| i-Propylbenzol | µg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| o-Xylol | µg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| n-Propylbenzol | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| Summe BTEX | μg/L | <2 | 2 | | DIN 38407-9-F9 | | |
| PCB 18 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 17 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 16 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 31 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 28 | µg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 33 | µg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 22 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 52 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 44 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 70 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 66 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 56 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 101 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 110 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 77 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 149 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 118 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 153 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 105 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |
| PCB 138 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | | |



- Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV •
- Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung 2001 Untersuchungsstelle gemäß §18 BBodSchG Zertifiziert nach AQS Bayern (AQS 05/068/99)



| Probe Nr. | 08-04742 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-------|-------------------|----------------------|--|
| Probenbezeichnung | U3 SW BA 2: PB 605; nach 24 Std. | | | | | |
| Parameter | Einheit | Ergebnis | BG | Grenzwert nach 1) | Prüfverfahren | |
| PCB 180 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | |
| PCB 170 | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | |
| Summe PCB | μg/L | <0,005 | 0,005 | | DIN 38407-3-F3 | |
| Naphthalin | μg/L | 0,018 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Acenaphthen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Fluoren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Phenanthren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Anthracen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Fluoranthen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Pyren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Benzo(a)anthracen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Chrysen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Benzo(b)fluoranthen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Benzo(k)fluoranthen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Benzo(a)pyren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Dibenzo(ah)anthracen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Benzo(ghi)perylen | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Summe PAK 14 PAK (ohne Naphtalin) | μg/L | <0,008 | 0,008 | | DIN EN ISO 17993-F18 | |
| Trichlorfluormethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| 1,1,2-Trichlortrifluorethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| Dichlormethan | μg/L | <1,0 | 1,0 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| Cis-1,2-Dichlorethen | μg/L | <2,5 | 2,5 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| Trichlormethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| 1,1,1-Trichlorethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| Tetrachlormethan | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| 1,2-Dichlorethan | μg/L | <1,0 | 1,0 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| Trichlorethen | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| Tetrachlorethen | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |
| Summe LHKW | μg/L | <0,1 | 0,1 | | DIN EN ISO 10301-F4 | |

1) kein Grenzwertvergleich

In die Summenbildung gehen nur quantitativ erfassbare Messwerte ein; d.h. Werte unterhalb der Bestimmungsgrenze werden nicht aufsummiert.


Beurteilung:



- Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV •

Kopie

Adolf-Braun-Straße 13 90429 Nürnberg Tel.: 0911-231-7101



Angriffsgrad nach DIN 4030 Teil 1 Tab. 4 von Juni 1991: nicht angreifend

Nürnberg, 26.03.2008 Abfall-, Boden- und Altlastenuntersuchungen i.A.

Christof Gropp

Dieser Prüfbericht darf in Auszügen nur mit schriftlicher Genehmigung veröffentlicht werden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die oben benannten Prüfgegenstände. Akkreditierte Prüfverfahren sind in der Urkunde benannt.

Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025 durch die DACH Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH •

Untersuchungsstelle gemäß AbfKlärV

Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung 2001 Untersuchungsstelle gemäß §18 BBodSchG Zertifiziert nach AQS Bayern (AQS 05/068/99)

Prüfbericht Nr.: 20080252 26.03.2008 11:53 Seite 14 von 14

