



ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
 Proben-Güteklasse nach DIN 4021 Tab.1
 Grundwasser nach Bohrende
 Ruhewasserstand

BODENARTEN	kiesig G g	Mutterboden Mu	Sand S s	Schluff U u	Ton T t	FELSARTEN	Sandstein Sst	Tonstein Tst
KORNGRÖßENBEREICH	f fein	m mittel	g grob				NEBENANTEILE	
KONSISTENZ	stf steif	hfst halbfest				HÄRTE		
						h hart	mh mittelhart	mü mürbe

- schwach (< 15 %)
 - stark (ca. 30-40 %)
 - sehr schwach; + sehr stark

Bauvorhaben:
 Röttenbach
 Quarzsandtagebau - Mischelbach II

Planbezeichnung:
 Bohrprofil + Messstellenausbau
 B1

Anlage-Nr: 4.1	Maßstab: 1:50/10	
Sachverständigeninstitut für Geotechnik GmbH Guntherstraße 61 90461 Nürnberg Tel.: 0911/9411808-0 Fax: 0911/9411808-20	Bearbeiter: Breitner	Datum: 05.11.15
	Gezeichnet: ks	
	Geändert:	
	Gesehen:	650/550
Projekt-Nr: 14-089		