



ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Güteklasse nach DIN 4021 Tab.1
Ruhewasserstand

BODENARTEN	FELSARTEN
Mutterboden	Mu
Sand	S s
Schluff	U u
Ton	T t
	Sst
	Tst

KORNGRÖßENBEREICH

f	fein
m	mittel
g	grob

NEBENTEILE

schwach (< 15 %)
stark (ca. 30-40 %)
sehr schwach; - sehr stark

KONSISTENZ

stf	steif
hst	halbfest

HÄRTE

h	hart
mh	mittelhart
mü	mürbe

Bauvorhaben: Röttenbach Quarzsandtagebau - Mischelbach II		
Planbezeichnung: Bohrprofil + Messstellenausbau B2		
Anlage-Nr: 4.2	Maßstab: 1:50/10	
Sachverständigeninstitut für Geotechnik GmbH Guntherstraße 61 90461 Nürnberg Tel.: 0911/9411808-0 Fax: 0911/9411808-20	Bearbeiter: Breitner	Datum: 05.11.15
	Gezeichnet: ks	
	Geändert: _____	
	Gesehen: _____	550/500
	Projekt-Nr: 14-089	