



ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Güteklasse nach DIN 4021 Tab.1
Grundwasser nach Bohrende
Ruhwasserstand

BODENARTEN	kiesig	G g		FELSARTEN	Sst	
Kies				Sandstein		
Mutterboden		Mu				
Sand	sandig	S s				
Schluff	schluffig	U u				
Ton	tonig	T t				

KORNGRÖßENBEREICH	f fein		NEBENANTEILE	' schwach (< 15 %)
	m mittel			- stark (ca. 30-40 %)
	g grob			" sehr schwach; * sehr stark

KONSISTENZ	stf steif	HÄRTE	mh mittelhart
			mü mürbe

Bauvorhaben: Röttenbach Quarzsandtagebau - Mischelbach II		
Planbezeichnung: Bohrprofil + Messstellenausbau B3		
Anlage-Nr: 4.3	Maßstab: 1:50/10	
Sachverständigeninstitut für Geotechnik GmbH Guntherstraße 61 90461 Nürnberg Tel.: 0911/9411808-0 Fax: 0911/9411808-20	Bearbeiter: Breitner	Datum: 05.11.15
	Gezeichnet: ks	
	Geändert: _____	
	Gesehen: _____	650/550
	Projekt-Nr: 14-089	